

Coordinamento Circostrizioni Territoriali
Circostrizione Aeroportuale di Verona
Villafranca

Aeroporto "Valerio Catullo"
37060 Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. +39 045 8619056/57/175
fax +39 045 8619014
seg.cvr@enac.rupa.it
www.enac-italia.it
C.F. 97158180584

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile



ORDINANZA N. 10/2003

IL DIRETTORE DI AEROPORTO
CAPO DELLA CIRCOSTRIZIONE AEROPORTUALE
DI VERONA

- **VISTI** gli artt. 688, 689, 718 e segg., 1174 e segg. e 1231 del Codice della Navigazione;
- **VISTA** la nota del Dipartimento Sicurezza dell'E.N.A.C. prot. n. 4032 del 24 Novembre u.s., con la quale sono state individuate misure cautelative in assenza di RESA;
- **CONSIDERATO** che tali misure – che si aggiungono ad altre già esistenti – mirate a minimizzare la possibilità di effettuare un atterraggio corto ovvero un'uscita di pista;
- **CONSIDERATO** che – secondo quanto previsto dalla società di gestione aeroportuale – i lavori di realizzazione della RESA potranno essere completati e collaudati entro la fine del mese di Febbraio 2004;

ORDINA

Art. 1) Sono adottate – con effetto immediato – le misure cautelative disposte dal Dipartimento Sicurezza dell'E.N.A.C. e recepite mediante il notam allegato;

Art. 2) I trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge;

Art. 3) E' fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

Art. 4) La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'albo.

Verona, 24 novembre 2003

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo BIPPO)
Massimo Bippo